

Technische Mitteilung TM-10-01

OPTIONAL

Betroffene Propellertypen: Alle NEUFORM 3-Blatt-Verstellpropeller der Baureihe R2

Gegenstand: Erhöhung des Kontrollintervalls laut Betriebshandbuch von 500 Stunden (bzw. 3 Jahren) auf 750 Stunden (bzw. 5 Jahre).

Anlass: Eine Auswertung der Befunde aller bisherigen 500-Stunden-Kontrollen rechtfertigt eine Erhöhung des Intervalls auf 750 Stunden bzw. 5 Jahre je nachdem, was eher eintritt.

Maßnahmen: **Austausch des Betriebshandbuchs** (NEUFORM–3-Blatt-Verstellpropeller der Baureihe R2) gegen die Version vom 28.04.10 oder jünger. Die aktuelle Version des Betriebshandbuchs steht auf unserer Internetseite zum Download bereit unter:

<http://www.neuform-propellers.com/de/propeller/service-und-beratung/downloads>

Mitgeltende Unterlagen: *Betriebshandbuch* (NEUFORM–3-Blatt-Verstellpropeller der Baureihe R2) vom 28.04.10

Anmerkungen:

1. Die Erhöhung des Intervalls betrifft ausdrücklich auch alle bereits gelieferten Propeller.
2. Das *Montage- und Wartungshandbuch* (NEUFORM–3-Blatt-Verstellpropeller der Baureihe R2) erhält im Rahmen dieser Maßnahme ebenfalls ein neue Version (28.04.10). Es kann bei NEUFORM angefordert werden.

